



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

**Budapest X. ker. Budapest X. ker. Sírkert utca 2. tűzeset  
Katasztrófavédelmi Mobil Labor mérési eredmények  
2022. május 24.**

<b>KML gázkoncentráció mérés adatai – gépjárműre telepített műszerek</b>														
<b>Sorszám</b>	<b>Mérés helye</b>	<b>Mérés ideje</b>	<b>NO (ppm)</b>	<b>NO<sub>2</sub> (ppm)</b>	<b>SO<sub>2</sub> (ppm)</b>	<b>CO (ppm)</b>	<b>H<sub>2</sub>S (ppm)</b>	<b>Cl<sub>2</sub> (ppm)</b>	<b>NH<sub>3</sub> (ppm)</b>	<b>C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> (ARH%)</b>	<b>HCl (ppm)</b>	<b>H<sub>2</sub> (ARH%)</b>	<b>COCl<sub>2</sub> (ppm)</b>	<b>HF (ppm)</b>
1.	Kozma u. 5. sz. előtti úton	16:27	0	0,1	0	4,1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kozma u. 7. sz. alatti telephely udvarán	16:37	0	0,2	0,4	1,9	0	0	0	0	0,3	0	0	0,1
3.	Kőfaragó műhely udvarán	17:01	1,8	0,1	0,1	1,7	0	0	0	0	1,1	0	0	0
4.	Jászberényi út	17:20	0,1	0,2	0	0,3	0	0	0	0	0,1	0	0	0,1
5.	Olajliget u. 30.	17:45	0,3	0,3	0	0,8	0	0	0	0	0,4	0	0	0,3
6.	Bajcsy-Zsilinszky u. Kórház udvarán a bejáratnál	17:58	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kozma u. 5. sz. előtti úton	19:56	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sírkő u. 2-4. sz. alatti Metalloglobus Kft. telephely udvarán	20:47	0	0	0,1	4,1	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Fagyal u.	20:55	0	0,1	0,1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kozma utca BV intézet előtt, Kozma u. 13.	22:01	0	0	0	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ERPG2/referencia értékek*</b>			25 ppm	15 ppm	3 ppm	350 ppm	30 ppm	3 ppm	150 ppm	20 %	20 ppm	20 %	10 ppm	20 ppm

\*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óras behatás után nem okoz visszafordíthatatlan egészségkárosodást.



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

**Budapest X. ker. Budapest X. ker. Sírkert utca 2. tűzeset  
Katasztrófavédelmi Mobil Labor mérési eredmények  
2022. május 24.**

KML gázkoncentráció mérés adatai – kézi műszerek										
Sorszám	Mérés helye	Mérés ideje	O <sub>2</sub> (tf%)	CO <sub>2</sub> (tf%)	CO (ppm)	CH <sub>4</sub> (ARH%)	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> (ARH%)	SO <sub>2</sub> (ppm)	H <sub>2</sub> S (ppm)	THT (ppm)
1.	Kozma u. 5. sz. előtti úton	16:27	20,9	0,05	0	0	0	0,1	0	0
2.	Kozma u. 7. sz. alatti telephely udvarán	16:37	20,9	0,05	7	0	0	0,4	1	0
3.	Kozma u. 7. sz. alatti telephely udvarán a	16:45	20,9	0,05	10	0	0	0,6	0	0
4.	Kőfaragó műhely udvarán	17:01	20,9	0,05	0	0	0	0,2	0	0
5.	Jászberényi út	17:20	20,9	0,04	0	0	0	0	0	0
6.	Olajliget u. 30.	17:45	20,9	0,04	0	0	0	0	0	0
7.	Bajcsy-Zsilinszky u. Kórház udvarán a bejáratnál	17:58	20,9	0,05	0	0	0	0,2	0	0
8.	Bajcsy-Zsilinszky u. Kórház H épület földszint folyosó és kórtermek	18:10	20,9	0,05	0	0	0	0	0	0
9.	Bajcsy-Zsilinszky u. Kórház H épület első-második-harmadik emelet folyosó, kórtermek	18:15	20,9	0,05	0	0	0	0,2	0	0
10.	Bajcsy-Zsilinszky u. Kórház H épület negyedik emelet folyosó és műtő	18:20	20,9	0,05	0	0	0	0,2	0	0
11.	Bajcsy-Zsilinszky u. Kórház H épület ötödik emelet folyosó, intenzív osztály	18:25	20,9	0,05	0	0	0	0,2	0	0
12.	Bajcsy-Zsilinszky u. Kórház H épület tetőtér	18:30	20,9	0,05	0	0	0	0,6	0	0
13.	Bajcsy-Zsilinszky u. Kórház udvarán, a sürgősségi osztály bejáratánál	18:37	20,9	0,04	0	0	0	0,1	0	0



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

**Budapest X. ker. Budapest X. ker. Sírkert utca 2. tűzeset  
Katasztrófavédelmi Mobil Labor mérési eredmények  
2022. május 24.**

<b>14.</b>	Kozma u. 5. sz. előtti úton	19:56	20,9	0,05	0	0	0	0,1	0	0
<b>15.</b>	Sírkő u. 2-4. sz. alatti Metalloglobus Kft. telephely udvarán	20:47	20,9	0,06	14	0	0	0,2	0	0
<b>16.</b>	Fagyal u.	20:55	20,9	0,05	0	0	0	0,1	0	0
<b>17.</b>	Kozma utca BV intézet előtt, Kozma u. 13.	22:01	20,9	0,05	0	0	0	0,2	0	0
<b>ERPG2/referencia értékek</b>			19,5-23 tf%	1 tf%	350 ppm	20 %	20 %	3 ppm	30 ppm	50 ppm

\*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óras behatás után nem okoz visszafordíthatatlan egészségkárosodást.